Heckklappe von innen öffnen

Folgendes gilt für Modell '93

Karosserie

Problem:

Der Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen, obwohl
- die Zentralverriegelung funktionierte
- alle Sicherungen intakt waren
- das Verdeck sich ohne Probleme öffnen und schließen ließ
- der Schließzylinder einen intakten Eindruck machte.

Auszuschließen war:

- dass der Kofferraumdeckel mit der Dichtung verklebt war
- dass der Notöffnungsmechanismus bedient worden war (mein Audi hat kein Gestänge, das man lt. Design wieder einhängen könnte)
- dass der Schließzylinder oder das Schloss defekt waren
- dass ich das Gestänge (durch die Schraubenlöcher) wieder einhängen kann, wenn ich das Nummernschild abschraube (Schraubenlöcher sind mit dahinter liegenden Muttern blockiert)
- dass ich die rechte Heckleuchte kaputt machen will, um an das Gestänge zu gelangen
- dass ich das Auto aufbocken will, um das rechte Rad und den Radlauf abzuschrauben, um an das Gestänge zu gelangen .

Ursache:

Das Problem war, dass sich das Gestänge zwischen dem Schließzylinder auf der rechten Seite des Kofferraumdeckels und dem eigentlichen Schloss in der Mitte am Schloss gelöst hatte. Ich nehme an, das sich das Klemmblech, welches das Gestänge am Öffnungsmechanismus des Schlosses sichert, gelöst hat oder einfach gebrochen ist.

Lösungsvorschlag:

Werkzeug: Schraubendrehersatz, Ratsche mit Verlängerung (min. 50 cm!) und 10er Nuss

(1) Dach öffnen und Rücksitz ausbauen.
Der Sitzfläche ist mit zwei Schrauben befestigt, die unter dem Teppich versteckt sind (siehe Bild 1) und die Lehne wird nach dem Lösen der zwei unten liegen Schrauben (siehe Bild 2) einfach nach oben ausgehakt.

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43

URL: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/index.php?action=faq&cat=5&id=49&artlang=de

FAQ des 1. Audi Cabrio Club e.V. - https://www.audi-cabrio-club.info/faq



Bild 1. Ausbau der Rücksitzfläche

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43



Bild 2. Ausbau der Rücksitzlehne

(2) Rahmen für den Skisack ausbauen.
Dazu müssen einfach die vier Schrauben gelöst werden (siehe Bild 3). Anschließend kann man schon die Lage im Kofferraum sondieren... (siehe Bild 4).

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43
URL: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/index.php?action=faq&cat=5&id=49&artlang=de
FAQ des 1. Audi Cabrio Club e.V. - https://www.audi-cabrio-club.info/faq



Bild 3. Ausbau der Skidurchreiche.

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43

Bild 4. Blick in den Kofferraum.

(3) Schloss vom Kofferraumdeckel trennen.
Ich habe ca. 1 Std. lang versucht, mit einem Haken an einem Stab das Gestänge (siehe Bild 5, linker Kasten) wieder einzuhängen, aber da ich keine Fotos/Zeichnungen hatte, wusste ich nicht wie und in welche Richtung das Gestänge wieder eingehängt werden muss und konnte deshalb nur „im Trüben fischen“...

Also habe ich mir mit Hilfe einer alten Blechstange und allen Verlängerungen, die ich finden konnte ein Werkzeug gebaut (siehe Bild 6), mit der ich die beiden 10er Muttern, die das Schloss am Kofferraumdeckel halten (Bild 5, rechter Kasten), lösen konnte. Nachdem beide Muttern gelöst und abgefallen sind, kann man von außen mit ein wenig rauf und runter wackeln des Kofferraumdeckels das Schloss vom Deckel trennen. Aber VORSICHT: Nicht zu sehr am Kofferraumdeckel reißen, weil direkt am Schloss ein Mikroschalter sitzt, von dem aus ein Kabel in den Deckel verschwindet und das will man ja nicht abreißen (siehe Bild 7, rechter Kasten).
Hinweis von Cabrio-Anfänger: Man muss sich keine Verlängerung für die 10-er Nuss bauen, zwei lange Verlängerungen aus dem Werkzeugkasten tun es auch.
Wenn das schloss lose ist, reichte es bei mir nicht, einfach ein wenig an der Heckklappe zu rütteln. Ich habe bei mir mit einem langen Schweißdraht (ca. 100 cm), an dem ich beim Ende einen Haken gebogen habe, die Verriegelung von den Schrauben ziehen können, danach ließ sich der Deckel leicht öffnen.

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43



Bild 5. Kofferraumdeckel von innen. Der linke Kasten zeigt das Gestänge und er rechte Kasten zeigt die 10er Muttern, die das Schloss halten.

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43

Bild 6. Die Ratsche mit selbstgebauter Verlängerung und 10er Nuss.

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43



Bild 7. Ausgebautes Schloss mit Mikroschalter (rechter Kasten) und der Stelle, an dem das Gestänge eingehängt wird (linker Kasten). Sorry, bißchen unscharf, aber Bild 10 zeigt's nochmal.

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43

URL: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/index.php?action=faq&cat=5&id=49&artlang=de

FAQ des 1. Audi Cabrio Club e.V. - https://www.audi-cabrio-club.info/faq



Bild 8. Zylinderseitige Aufhängung des Gestänges.

(4) Kofferraumdeckel öffnen und Schloss wieder einbauen.
Wenn sich der Kofferraumdeckel ein paar cm öffnen lässt, kann man das Schloss leicht öffnen, indem man den Hebel nach links drückt (Bild 7, linker Kasten). Das Gestänge kann nun wieder eingehängt und befestigt werden, so dass das Gestänge nicht wieder rausrutscht. Dazu besorgt man sich die Originalbefestigung von Audi (keine Ahnung, wie die aussieht) oder nimmt einfach das Innenleben einer Lüsterklemme (siehe Bild 9). Fertig montiert sieht das Ganze dann so aus wie auf Bild 10. Nach der Montage des Schlosses Funktion bei offenem (klar!) Kofferraumdeckel testen.

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43

Bild 9. Innenleben einer Lüsterklemme als Ersatz für die Original-Audi-Befestigung.

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43

URL: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/index.php?action=faq&cat=5&id=49&artlang=de

FAQ des 1. Audi Cabrio Club e.V. - https://www.audi-cabrio-club.info/faq

Bild 10. Schloss und Gestänge verbunden und fertig zur Endmontage an den Kofferraumdeckel.

(5) Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Bei der Montage der Sitze die Gurte nicht vergessen...

Eindeutige ID: #1048
Verfasser: dndesign
Letzte Änderung: 2013-09-19 15:40

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 23:43