

Gasdruckfeder Verdeckdeckel (manuell) Verdecktechnik

Wenn euch beim öffnen des manuellen Verdecks eine dritte Hand fehlt um den Verdeckkastendeckel aufzuhalten, dann sind die Gasdruckfedern mittlerweile zu Schwach geworden. Hier gibt es Ersatz bei VAG oder im Zubehör. In der frühen Serie hat sich ab MJ92 etwas getan an der Konstruktion, daher andere Teilnummer.

VAG

Kosten: 52,36€ incl. MwSt / 2 Stück

Teilenummer: 8G0 825 373 (**A** bis Fgst. >>8G-N004 000 / **C** ab Fgst. 8G-N-004 001>>)

Zubehör

Kosten: 36,77€ / 2 Stück, Quelle: Q-11.de


Teilenummer: Ohne; Nach der Fahrzeug-Auswahl unter "Stossdämpfer/Federung hinten" den Punkt "Gasfeder Heckklappe (PKW)" auswählen

Stabilus Teilenummer **1401BJ** entspricht 8G0 825 373 C

Stabilus Teilenummer **795704** entspricht 8G0 825 373 A (kleinere 6mm Löcher in der Aufnahme)

Austausch

Das ist in 1/2h max. gemacht. Die Dämpfer (14) sind mit Sicherungsscheiben (15) an der Aufnahme befestigt. Also Sicherungsscheiben entfernen und beiseite legen. Gerade die untere ist sehr schwer zu erreichen. Man muss sich quasi in den Kasten reinlegen. Achtung: die kleinen Dinger flutschen . Nun den neuen aufstecken und Sicherungsscheiben einsetzen. Man braucht eine Spitzzange dazu.



Eindeutige ID: #1156

Verfasser: Tux

Letzte Änderung: 2016-08-04 15:50