

Kombiinstrument (KI) - Pinbelegung

Steckerbelegung Stecker blau am Kombiinstrument

(Ansicht von Kontaktseite, Kabelstrang kommt von unten)

Minne fün Kantuallanan	12	26	N4: £::
Minus für Kontrollampe	13	26	Minus für Kontrolllampe
Nr. 12 (Anhängerblinker,			Nr. 14 (Warnblinken,
Standlicht, Airbag,			Gurtwarnung,
Verdeck)			Motorelektrik TDI)
Frei	12	25	Plus für Kontrolllampe
116	12	25	•
			Nr. 14 (Warnblinken,
			Gurtwarnung,
		24	Motorelektrik TDI)
Frei	11	24	Minus für Kontrolllampe
			Nr.17
			(Leerlaufeinstellung/Funk
			tionsstörung
			Motorelektrik Airbag)
Minus für Kontrollampe	10	23	Plus für Kontrolllampe
Nr. 15 ABS			Nr. 16 (Fernlicht)
Frei	9	22	Regelb. Plus von Regler
			f. Instr. Beleuchtung,
			verbunden mit Lampen
			Nr.1 (Instr. Bel.), Nr.8
			(Bel. Uhr), mit Mehrfachs
			teckverbindung gelb
			26-fach Kontakt 1 u. 4,
			Steckerleiste 6-polig
Frei	8	21	Minus f. Lampen Nr.1 (In
116	•	21	strumentenbeleuchtung)
			verbunden mit
			elektronischem
			Geschwindigkeitsmesser
			mit
			Spannungskonstanter,
			mit Kontrolllampe Nr.16
_	_		(Fernlicht)
Frei	7	20	Eingangsignal von
			Geschwindigkeitsgeber
			(für elektronischen Gesc
			hwindigkeitsmesser)
Frei	6	19	Frei
Frei	5	18	Ausgangssignal für Gesc
			hwindigkeitsregelanlage
Frei	4	17	Plus für Kontrollampe
			Nr.2 (Blinker rechts)
Frei	3	16	Plus für elektr.
			Geschwindigkeitsmesser
			verbunden mit
			Spannungskonstanter
			und Kontrollampen Nr.
			9,12,10,13,15,17
Frei	2	15	Minus für
1	Seite 1 / 3		r



				Kraftstoffvorratsanzeige
Frei	1	Elektrik	14	Frei

Steckerbelegung Stecker gelb am Kombiinstrument

(Ansicht von Kontaktseite, Kabelstrang kommt von unten)

Minus für Kontrollampe	13	26	Minus für Kontrolllampe
Nr.9 (Ladekontrolle),	13	20	Nr.11 (CAT, Diesel,
verbunden mit			Choke, Verdeck)
			Choke, verdeck)
Anzeigeeinheit			
Kontrolllampe für			
Kühlmitteltemperatur zu			
heiß und			
Bremskontrollleuchte			
Frei	12	25	Minus für Kontrolllampe
			Nr.13 Handbremse
Minus für Kontrolllampe	11	24	Minus für Kontrolllampe
Nr.4 (Bremskontrolle)			Nr.10 (CAT-Leuchte für
			6-Zylindermotor)
Minus für Kontrolllampe	10	23	Minus für
Nr.5			Drehzahlmesser, nur bei
(Kühlmitteltemperatur zu			5-Zylinder (Codierung)
heiß)			b Zymider (eddierdrig)
Tiens)			
Plus für Kontrollampe	9	22	Signaleingang für
Nr.7 (Blinker links)	9	22	Drehzahlmesser
` '	8	21	
Minus, verbunden mit	8	21	Frei
Lampe Nr.1 (Instr. Bel.),			
verbunden mit			
Kontrolllampe Nr.7 , Nr.8			
(Bel. Uhr),			
mit Digitaluhr, mit			
Kontrolllampe Nr.2			
(Blinker rechts)			
und mit 5-poliger			
Steckerleiste			
Frei	7	20	Frei
Frei	6	19	Plus (Klemme 30a1) für
	_		Analoguhr/Digitaluhr,
			6-polige Steckerleiste.
Plus, verbunden mit	5	18	Frei
Regler für Instrumentenb	J	10	1161
eleuchtung			
eleuchtung			
Dive years Lights shall a		17	Fra:
Plus vom Lichtschalter,	4	17	Frei
verbunden mit Kontakt			
1,			
verbunden mit 6- poliger			
Steckerleiste.			
Plus (Klemme 15),	3	16	Frei
verbunden mit Lampe			
Nr.8 (Bel. Uhr)			
	Seite 2 / 3		
•	Jeile 2 / J		•



Minus für Kühlmitteltemp eraturanzeige	Elektrik	15	Frei
Plus v. Lichtschalter zu Regler für Instrumentenb eleuchtung für Lampe Nr.1 (Instr. Bel.), Lampe Nr.8 (Bel. Uhr), verbunden mit Kontakt 4 verbunden mit 6-poliger Mehrfachsteckverbindun		14	Frei

Quelle: Rep.Leitfaden von 1992 fürs CAB >-2000 Anmerkung: die Stromlaufpläne beachten.

Illustration:Blauer Stecker links, Kabelabgang links. Gelber Stecker rechts, Kabelabgang unten



Eindeutige ID: #1185 Verfasser: *offen*

Letzte Änderung: 2009-03-09 15:49

Seite 3 / 3