

Bordcomputer (BC) mit Lenkstockschalter vom A4 ab 8/97

Augenscheinlich wurde im Jahre 8/97 der LSS mit BC-Funktion vom A4 übernommen.
Das heißt, der Stecker sieht anders als in Mecki's FAQ aus.

Teilenr. LSS mit BC: 4D0953503B (ab 8/97)

Teilenr. Flachkontaktstecker: 893971636

Der Stecker wird nicht benötigt, da schon am Lenkstock verbaut. Nur als Info mit aufgeführt.

Die PIN-Belegung des Steckers aus Mecki's FAQ kann nicht 1 zu 1 auf den Flachkontaktstecker übernommen werden, sondern muss wie folgt belegt werden:

LSS zu BC

1 - 4

2 - 2

3 - 3

4 - 6

KI mit MC - Summer vorhanden (rund)

KI mit MC/BC - Summer vorhanden (oval)

KI mit AC/BC - Summer nicht vorhanden - siehe FAQ Summer oder BMW Gong nachrüsten

Dank an Wiegald und "TH aus W" (Thorsten) für diesen Beitrag!

Eindeutige ID: #1163

Verfasser: H;o)lli

Letzte Änderung: 2009-03-09 12:22